

現地確認(H26.10.29):候補地周辺状況確認



候補地(滝地区)の北西側から図面と照らし合わせ現場確認する板倉管理者(左から2番目)と伊澤副管理者(右から2番目)



道路を挟み右手の候補地(滝地区)である山林の状況を確認する板倉管理者と伊澤副管理者

現地確認(H26.10.29):候補地周辺状況確認



候補地(岩戸地区)の東部から図面で位置を確認する板倉管理者と伊澤副管理者



岩戸地区の地域特性について、事務局へ確認する伊澤副管理者

現地確認(H26.10.29):候補地周辺状況確認



候補地(吉田地区)西側において、図面により印西市の計画幹線道路の位置を確認する板倉管理者(左写真)と伊澤副管理者(右写真)

現地確認(H26.10.29):候補地周辺状況確認



候補地(吉田地区)の南側から現地確認に向かう板倉管理者(左写真)と伊澤副管理者(右写真)

現地確認(H26.10.29):候補地周辺状況確認



候補地(吉田地区)南側の敷地境界から現地を確認する板倉管理者と伊澤副管理者



候補地(武西地区)の北側、県道 190 号線から現地を確認する板倉管理者と伊澤副管理者

現地確認(H26.10.29):候補地周辺状況確認



候補地(武西地区)の北側、県道 190 号線から周辺の福祉施設・教育施設等を確認する板倉管理者と伊澤副管理者

現地確認(H26.10.31):候補地周辺状況確認



候補地(岩戸地区)東部において、岡田副管理者(右)へ図面により周辺状況を説明する大須賀工場長(左)

現地確認(H26.10.31):候補地周辺状況確認



候補地(吉田地区)西側において、図面により岡田副管理者(右)へ周辺状況を説明する大須賀工場長(左)



候補地(吉田地区)西側において、印西市の計画幹線道路の位置を図面と照らし合わせ確認する岡田副管理者(左)

現地確認(H26.10.31):候補地周辺状況確認



候補地(吉田地区)の地域特性について、大須賀工場長(左)へ確認する岡田副管理者(右)



候補地(吉田地区)南側の敷地境界にて、埋蔵文化財等の他法令について確認する岡田副管理者(左)

現地確認(H26.10.31):候補地周辺状況確認



候補地(武西地区)の北側、県道 190 号線から現地を確認する岡田副管理者(右)



候補地(武西地区)の北側、県道 190 号線から周辺の福祉施設・教育施設等を確認する岡田副管理者(右)