

印西斎場火葬炉排出ガス中のダイオキシン類等測定結果について

平成 26 年度排出ガス中のダイオキシン類等の濃度測定を行いましたので、下記のとおり結果をお知らせいたします。

記

- 1 測定場所 印西斎場 火葬炉 煙道測定口
- 2 測定時期 平成 26 年 9 月中旬
- 3 測定結果

・ダイオキシン類

項 目	単 位	指針値	測定値	備 考
ダイオキシン類濃度	ng-TEQ/m ³ N	1 ※1	0.0045	酸素 12%換算値

※1 「火葬場から排出されるダイオキシン類削減対策指針」

・参考（その他排ガス中の有害物質等）

項 目	単 位	基準値等	測定値	備 考
一酸化炭素濃度	ppm	100 以下 ※2	20 未満	酸素 12%換算値
ばいじん濃度	g/m ³ N	0.15 ※3	0.004 未満	酸素 12%換算値
硫黄酸化物濃度	ppm	44 ※3	5	K 値規制(換算値)
窒素酸化物濃度	ppm	250 ※3	96	酸素 12%換算値
塩化水素濃度	ppm	430 ※3	37	酸素 12%換算値

※2 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則」の焼却施設に適用される維持管理基準値

※3 「大気汚染防止法」の廃棄物焼却炉に適用される規制値