

印西クリーンセンター敷地境界における空間放射線量測定結果

実施日：令和6年7月2日

機種：HORIBA PA-1000

測定地点：地上高 100cm

単位： $\mu\text{Sv/h}$

地点	第1地点	第2地点(北側)	第3地点(西側)
測定高	100cm	100cm	100cm
測定時刻	9:11	9:58	9:24
測定値	0.080	0.057	0.071
前回比較	0.006	0.004	-0.003

地点	第4地点(場外)	第5地点(南側)	第6地点(東側)
測定高	100cm	100cm	100cm
測定時刻	9:29	9:35	9:40
測定値	0.066	0.062	0.060
前回比較	0.000	-0.005	-0.001

地点	第7地点(場内)	第8地点(テニスコート)	第9地点(灰出し場)
測定高	100cm	100cm	100cm
測定時刻	9:18	9:00	9:07
測定値	0.083	0.082	0.067
前回比較	0.002	-0.006	-0.001

印西クリーンセンター敷地境界における空間放射線量測定結果

実施日：令和6年7月8日

機種：HORIBA PA-1000

測定地点：地上高 100cm

単位： $\mu\text{Sv/h}$

地点	第1地点	第2地点(北側)	第3地点(西側)
測定高	100cm	100cm	100cm
測定時刻	13:12	13:58	13:24
測定値	0.076	0.055	0.072
前回比較	-0.004	-0.002	0.001

地点	第4地点(場外)	第5地点(南側)	第6地点(東側)
測定高	100cm	100cm	100cm
測定時刻	13:30	13:34	13:40
測定値	0.066	0.067	0.061
前回比較	0.000	0.005	0.001

地点	第7地点(場内)	第8地点(テニスコート)	第9地点(灰出し場)
測定高	100cm	100cm	100cm
測定時刻	13:19	13:00	13:07
測定値	0.078	0.082	0.075
前回比較	-0.005	0.000	0.008

印西クリーンセンター敷地境界における空間放射線量測定結果

実施日：令和6年7月16日

機種：HORIBA PA-1000

測定地点：地上高 100cm

単位： $\mu\text{Sv/h}$

地点	第1地点	第2地点(北側)	第3地点(西側)
測定高	100cm	100cm	100cm
測定時刻	13:12	13:58	13:24
測定値	0.079	0.070	0.077
前回比較	0.003	0.015	0.005

地点	第4地点(場外)	第5地点(南側)	第6地点(東側)
測定高	100cm	100cm	100cm
測定時刻	13:29	13:34	13:40
測定値	0.070	0.063	0.055
前回比較	0.488	-0.004	-0.006

地点	第7地点(場内)	第8地点(テニスコート)	第9地点(灰出し場)
測定高	100cm	100cm	100cm
測定時刻	13:18	13:00	13:07
測定値	0.082	0.082	0.069
前回比較	0.004	0.000	-0.006

印西クリーンセンター敷地境界における空間放射線量測定結果

実施日：令和6年7月22日

機種：HORIBA PA-1000

測定地点：地上高 100cm

単位： $\mu\text{Sv/h}$

地点	第1地点	第2地点(北側)	第3地点(西側)
測定高	100cm	100cm	100cm
測定時刻	13:12	13:58	13:24
測定値	0.081	0.061	0.070
前回比較	0.002	-0.009	-0.007

地点	第4地点(場外)	第5地点(南側)	第6地点(東側)
測定高	100cm	100cm	100cm
測定時刻	13:29	13:34	13:40
測定値	0.061	0.070	0.057
前回比較	-0.493	0.007	0.002

地点	第7地点(場内)	第8地点(テニスコート)	第9地点(灰出し場)
測定高	100cm	100cm	100cm
測定時刻	13:19	13:00	13:07
測定値	0.081	0.086	0.069
前回比較	-0.001	0.004	0.000

印西クリーンセンター敷地境界における空間放射線量測定結果

実施日：令和6年7月29日

機種：HORIBA PA-1000



測定地点：地上高 100cm

単位： $\mu\text{Sv/h}$

地点	第1地点	第2地点(北側)	第3地点(西側)
測定高	100cm	100cm	100cm
測定時刻	13:12	13:58	13:23
測定値	0.081	0.061	0.076
前回比較	0.000	0.000	0.006

地点	第4地点(場外)	第5地点(南側)	第6地点(東側)
測定高	100cm	100cm	100cm
測定時刻	13:28	13:35	13:40
測定値	0.065	0.070	0.055
前回比較	0.004	0.000	-0.002

地点	第7地点(場内)	第8地点(テニスコート)	第9地点(灰出し場)
測定高	100cm	100cm	100cm
測定時刻	13:18	13:00	13:07
測定値	0.076	0.091	0.070
前回比較	-0.005	0.005	0.001



TP+21740

TP+22700

TP+22700

TP+21800

TP+17500

TP+17500

TP+17500

テニスコート

煙突

計量棟

工場棟

危険物庫

活性炭吹込装置

脱硝装置

灯油ポンプ小屋

洗車棟

倉庫棟

指定廃棄物
一時保管場所

敷地境界線

ベデスリアンウェイ

敷地境界線

敷地境界線

100m道路

2

3

1A

1

3

4

7

8

5

9

6

16

26000

12000

11500

5000

12000

93500

10000

16500

12000

4000

8000

54000

8000

24000

5000

5000

3320

3800

11855

8000

6000

7000

2000

20000

42000

15000

10000

2000

4000

1000

650

8000

11500

5000

12000

93500

10000

16500

12000

4000

8000

54000

8000

24000

5000

5000

3320

3800

11855

8000

6000

7000

2000

20000

42000

15000

10000

2000

4000

1000

650

8000

11500

5000

12000

93500

10000

16500

12000

4000

8000

54000

8000

24000

5000

5000

3320

3800

11855

8000

6000

7000

2000

20000

42000

15000

10000

2000

4000

1000

650

8000

11500

5000

12000

93500

10000

16500