平成25年度 印西地区一般廃棄物最終処分場 維持管理に関する記録

項目		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
埋立廃棄物の種類、数量	焼却灰、破砕残渣(t)	357.85	356.63	327.44	383.82	297.11	237.68	174.23	144.88	207.94	136.30	136.30	150.68
	累計(t)	93,630.83	93,987.46	94,314.90	94,698.72	94,995.83	95,233.51	95,407.74	95,552.62	95,760.56	95,896.86	96,033.16	96,183.84
擁壁等の点検	点検日	H25.4.30	H25.5.31	H25.6.28	H25.7.31	H25.8.30	H25.9.30	H25.10.31	H25.11.29	H25.12.27	H26.1.31	H26.2.28	H26.3.31
	点検結果	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無
	異常時措置日	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	損壊等対応	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
遮水工の点検	点検日	H25.4.30	H25.5.31	H25.6.28	H25.7.31	H25.8.30	H25.9.30	H25.10.31	H25.11.29	H25.12.27	H26.1.31	H26.2.28	H26.3.31
	点検結果	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無
	異常時措置日	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	効果低下対応	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
放流水、周縁地下水	採取場所	処理水槽、上流観測井、下流観測井											
	採取日	H25.4.30	H25.5.7	H25.6.4	H25.7.2	H25.8.6	H25.9.3	H25.10.1	H25.11.5	H25.12.3	H26.1.7	H26.2.4	H26.3.4
	結果取得日	H25.6.6	H25.6.6	H25.7.2	H25.8.6	H24.9.3	H25.10.1	H25.10.17	H25.11.22	H25.12.18	H26.2.4	H26.3.4	H26.3.25
	測定結果	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無
	異常時措置日	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	水質悪化対応	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
調整池	点検日	H25.4.30	H25.5.31	H25.6.28	H25.7.31	H25.8.30	H25.9.30	H25.10.31	H25.11.29	H25.12.27	H26.1.31	H26.2.28	H26.3.31
	点検結果	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無
	異常時措置日	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	異常時対応	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
浸出液処理設備点検	点検日	H25.4.16	H25.5.14	H25.6.18	H25.7.16	H25.8.16	H25.9.17	H25.10.14	H25.11.11	H25.12.12	H26.1.13	H26.2.17	H26.3.17
	点検結果	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無
	異常時措置日	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	異常時対応	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

平成26年度 印西地区一般廃棄物最終処分場 維持管理に関する記録

項目		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
埋立廃棄物の種類、数量	焼却灰、破砕残渣(t)	230.80	203.79	201.97	193.68	140.59	143.51	141.91	155.54	172.45	158.21	160.15	100.92
	累計(t)	96,414.64	96,618.43	96,820.40	97,014.08	97,154.67	97,298.18	97,440.09	97,595.63	97,768.08	97,926.29	98,086.44	98,187.36
擁壁等の点検	点検日	H26.4.30	H26.5.30	H26.6.30	H26.7.31	H26.8.29	H26.9.30	H26.10.31	H26.11.27	H26.12.26	H27.1.30	H27.2.27	H27.3.31
	点検結果	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無
	異常時措置日	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	損壊等対応	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
遮水工の点検	点検日	H26.4.30	H26.5.30	H26.6.30	H26.7.31	H26.8.29	H26.9.30	H26.10.31	H26.11.27	H26.12.26	H27.1.30	H27.2.27	H27.3.31
	点検結果	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無
	異常時措置日	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	効果低下対応	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
放流水、周縁地下水	採取場所	処理水槽、上流観測井、下流観測井											
	採取日	H26.4.16	H26.5.9	H26.6.3	H26.7.1	H26.8.5	H26.9.2	H26.10.7	H26.11.4	H26.12.2	H27.1.6	H27.2.3	H27.3.3
	結果取得日	H26.5.15	H26.6.3	H26.7.1	H26.8.6	H26.9.2	H26.10.8	H26.11.4	H26.12.2	H27.1.6	H27.2.3	H27.3.3	H27.3.18
	測定結果	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無
	異常時措置日	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	水質悪化対応	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
調整池	点検日	H26.4.30	H26.5.30	H26.6.30	H26.7.31	H26.8.29	H26.9.30	H26.10.31	H26.11.27	H26.12.26	H27.1.30	H27.2.27	H27.3.31
	点検結果	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無
	異常時措置日	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	異常時対応	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
浸出液処理設備点検	点検日	H26.4.15	H26.5.20	H26.6.17	H26.7.15	H26.8.19	H26.9.15	H26.10.14	H26.11.27	H26.12.26	H27.1.30	H27.2.27	H27.3.17
	点検結果	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無
	異常時措置日	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	異常時対応	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

平成27年度 印西地区一般廃棄物最終処分場 維持管理に関する記録

項目		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
埋立廃棄物の種類、数量	焼却灰、破砕残渣(t)	207.96	153.90	171.30	178.30	185.10	156.48	196.20	196.36	197.87	187.28	158.85	142.70
	累計(t)	98,395.32	98,549.22	98,720.52	98,898.82	99,083.92	99,240.40	99,436.60	99,632.96	99,830.83	100,018.11	100,176.96	100,319.66
擁壁等の点検	点検日	H27.4.30	H27.5.29	H27.6.30	H27.7.31	H27.8.31	H27.9.30	H27.10.30	H27.11.30	H27.12.28	H28.1.29	H28.2.29	H28.3.30
	点検結果	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無
	異常時措置日	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	損壊等対応	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
遮水工の点検	点検日	H27.4.30	H27.5.29	H27.6.30	H27.7.31	H27.8.31	H27.9.30	H27.10.30	H27.11.30	H27.12.28	H28.1.29	H28.2.29	H28.3.30
	点検結果	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無
	異常時措置日	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	効果低下対応	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
放流水、周縁地下水	採取場所	処理水槽、上流観測井、下流観測井											
	採取日	H27.4.27	H27.5.15	H27.6.4	H27.7.2	H27.8.6	H27.9.3	H27.10.1	H27.11.12	H27.12.8	H28.1.7	H28.2.4	H28.3.3
	結果取得日	H27.5.15	H27.6.4	H27.7.2	H27.8.6	H27.9.3	H27.10.1	H27.11.12	H27.12.8	H28.1.7	H28.2.4	H28.3.3	H28.3.25
	測定結果	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無
	異常時措置日	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	水質悪化対応	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
調整池	点検日	H27.4.30	H27.5.29	H27.6.30	H27.7.31	H27.8.31	H27.9.30	H27.10.30	H27.11.30	H27.12.28	H28.1.29	H28.2.29	H28.3.30
	点検結果	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無
	異常時措置日	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	異常時対応	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
浸出液処理設備点検	点検日	H27.4.14	H27.5.11	H27.6.8	H27.7.14	H27.8.18	H27.9.21	H27.10.12	H27.11.17	H27.12.15	H28.1.19	H28.2.16	H28.3.23
	点検結果	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無
	異常時措置日	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	異常時対応	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

平成28年度 印西地区一般廃棄物最終処分場 維持管理に関する記録

項目		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
埋立廃棄物の種類、数量	焼却灰、破砕残渣(t)	203.75	215.73	187.68	232.13	158.57	171.54	173.41	126.03	148.17	150.76	144.06	169.51
	累計(t)	100,523.41	100,739.14	100,926.82	101,158.95	101,317.52	101,489.06	101,662.47	101,788.50	101,936.67	102,087.43	102,231.49	102,401.00
擁壁等の点検	点検日	H28.4.28	H28.5.31	H28.6.30	H28.7.29	H28.8.31	H28.9.30	H28.10.31	H28.11.30	H28.12.28	H29.1.31	H29.2.28	H29.3.31
	点検結果	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無
	異常時措置日	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	損壊等対応	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
遮水工の点検	点検日	H28.4.28	H28.5.31	H28.6.30	H28.7.29	H28.8.31	H28.9.30	H28.10.31	H28.11.30	H28.12.28	H29.1.31	H29.2.28	H29.3.31
	点検結果	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無
	異常時措置日	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	効果低下対応	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
放流水、周縁地下水	採取場所	処理水槽、上流観測井、下流観測井											
	採取日	H28.4.27	H28.5.20	H28.6.10	H28.7.8	H28.8.26	H28.9.29	H28.10.14	H28.11.25	H28.12.9	H29.1.13	H29.2.10	H29.3.9
	結果取得日	H28.5.20	H28.6.10	H28.7.8	H28.8.5	H28.9.13	H28.10.14	H28.11.9	H28.12.16	H29.1.13	H29.2.10	H29.2.28	H29.3.27
	測定結果	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無
	異常時措置日	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	水質悪化対応	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
調整池	点検日	H28.4.28	H28.5.31	H28.6.30	H28.7.29	H28.8.31	H28.9.30	H28.10.31	H28.11.30	H28.12.28	H29.1.31	H29.2.28	H29.3.31
	点検結果	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無
	異常時措置日	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	異常時対応	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
浸出液処理設備点検	点検日	H28.4.18	H28.5.16	H28.6.30	H28.7.19	H28.8.24	H28.9.27	H28.10.26	H28.11.17	H28.12.28	H29.1.13	H29.2.24	H29.3.27
	点検結果	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無
	異常時措置日	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	異常時対応	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

平成29年度 印西地区一般廃棄物最終処分場 維持管理に関する記録

項　目		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
埋立廃棄物の種類、数量	焼却灰、破砕残渣(t)	155.01	222.01	225.11	227.74	199.89	163.38						
	累計(t)	102,556.01	102,778.02	103,003.13	103,230.87	103,430.76	103,594.14						
擁壁等の点検	点検日	H29.4.28	H29.5.29	H29.6.29	H29.7.31	H29.8.30	H29.9.27						
	点検結果	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無						
	異常時措置日	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	損壊等対応	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
遮水工の点検	点検日	H29.4.28	H29.5.29	H29.6.29	H29.7.31	H29.8.30	H29.9.27						
	点検結果	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無						
	異常時措置日	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	効果低下対応	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
放流水、周縁地下水	採取場所	処理水槽、上流観測井、下流観測井											
	採取日	H29.4.18	H29.5.12	H29.6.9	H29.7.14	H29.8.4	H29.9.8						
	結果取得日	H29.5.12	H29.6.9	H29.7.14	H29.8.4	H29.9.8	H29.10.6						
	測定結果	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無						
	異常時措置日	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	水質悪化対応	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
調整池	点検日	H29.4.28	H29.5.29	H29.6.29	H29.7.31	H29.8.30	H29.9.27						
	点検結果	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無						
	異常時措置日	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	異常時対応	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
浸出液処理設備点検	点検日	H29.4.20	H29.5.24	H29.6.22	H29.7.20	H29.8.23	H29.9.21						
	点検結果	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無						
	異常時措置日	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	異常時対応	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－