印西地区環境整備事業組合 次期中間処理施設整備事業総合支援業務委託

# 第7節 電波障害調査

(2) 調査結果とりまとめ、報告書作成

報告書

令和4年3月


株式会社エックス都市研究所

### 1. 調査概要

建造物名称	印西地区環境整備事業組合 次期中間処理施設 階数・高さ 施設棟 51.0 m 煙突部 80.0 m						
建造物所在地	千葉県印西市吉田字馬込546番 他						
調査年月日	令和4年3月10日(木曜日) 天候 晴れ						
調査時の建築状況 未着工(更地)							
調査地点	「テレビ受信障害予測地域図」に示す○印の地点						
立 会 人							
調査会社	社 名 ■						
	住 所 電 話						

## 2. 調査方法

次の調査用機材を使用し、図に示した系統図により実施しました。



機器名	種 別	メーカー名	型名
受信アンテナ	UHF 14 素子	マスプロ電工製	U 1 4 6
地上デジタル受信機	15.6 型	東 芝 製	В 4 5 3 Ј
受信特性測定器		アドバンテスト製	U 3 7 4 1
測定器(BER)	地上デジタルチューナー	ユニデン製	DTH110
増 幅 器	UHFブースター	マスプロ電工製	UB35

アナログ放送では建造物によるマルチパス障害はゴースト症状として、またしゃへい障害はスノー及びゴースト症状として画面に現れ、電波の受信状況が悪くなるにつれて受信画質も徐々に劣化してきます。地上デジタル放送は、ガードインターバルや誤り訂正などのデジタル伝送技術によって受信障害が発生しにくいように工夫されており、電波の受信状況が悪くなっても受信機での誤り訂正が可能な範囲内であれば受信画質の劣化はありません。しかし、地上デジタル放送は誤り訂正の限界を超えると急激に受信画質が劣化するという特徴をもっています。

一般的に、強・中電界地域においては、地上デジタル放送の受信障害はアナログ放送に比べて 小さく(弱電界地域ではこの限りではない)なりますが、その障害範囲はアナログ放送と同様に 建造物の形状、テレビ電波到来方向に対する建造物の配置状態、周囲の状況、地形および電波の 強さなどにより異なります。

なお、地上デジタル放送のテレビ受信障害は、工事の進捗状況等により受信画像が突然劣化することがあります。また、建設中は鉄骨、クレーンなどにより、思わぬところに障害を及ぼすことがありますので、注意が必要です。

#### 3. 調査結果

貴建造物によるテレビ受信障害の調査結果について、現在の受信状況を「受信状況調査結果表 (地上デジタル放送)」、および「帯域内振幅周波数特性測定結果」に、また障害予測範囲を「テ レビ受信障害予測地域図(地上デジタル放送)」にそれぞれ示しました。

調査地域は一般住宅が散見される郊外地で、周辺に中高層の建物はありません。また、地形の 起伏があるところです。

路上調査における東京スカイツリー局の受信状況は、調査対象とした全5地点(No.①~⑤)で良好な受信画質が得られています。千葉テレビ局はNo.⑩地点で端子電圧値が低めですが、画質的には調査対象とした全6地点(No.①⑥~⑩)で受信良好です。なお、当該地において東京スカイツリー局16ch(MXテレビ)はサービスエリア外の為、予測計算は行っていませんが、参考までに測定を実施しています。

貴建造物が建つことによって、添付図に示すような範囲で地上デジタル放送の受信障害の発生が予測されます。なお、テレビ受信障害予測地域図には、しゃへい障害予測地域に加えて、しゃへい障害要確認範囲を示しました。受信設備の状況や周辺条件によっては、この要確認範囲でも散発的な障害となる場合がありますので注意が必要です。

周辺地域に共同受信施設及び都市型CATV施設の敷設はありません。

なお、地上デジタル放送は誤り訂正の限界を超えると急激に画質が劣化するという特徴をもっており、予測範囲外でも障害が現れる場合や、既設建造物との複合で障害を発生することがあります。

#### 4. 改善対策の実施

テレビ受信障害の改善対策方法として、受信状況の良好な地点に受信アンテナを設置し、そこから各家庭まで有線(同軸ケーブル)で電波を分配する「テレビ共同受信方式」や都市型 CATV 施設への加入による対策が適当と考えられます。

なお、障害範囲の周辺部分等で障害の程度が軽微な場合は、受信アンテナをより高性能のものと交換し、アンテナの高さ、位置等を変更すること、あるいは受信設備の改修等により、改善できる場合もあります。

なお、テレビ共同受信施設の工事にあたっては、分配する設備も余裕をとって施工し、加入者 の増加に対応できるよう配慮する必要があります。

円滑な改善対策実施のため地元の住民と充分話し合い、納得のうえ実施されますようお勧めします。

## 【調査項目の解説】

#### 1. 端子電圧

受信アンテナ、各伝送路、受信システム機器およびテレビ受信機におけるテレビ信号の強さを表しており、 $75\Omega$ 終端における同期先頭値電圧  $1\mu$  V に対する電圧比としてデシベル d B  $\mu$  で表示しています。

地上デジタル放送における端子電圧は、チャンネル帯域 (5.57MHz) 内にある全搬送波を測定し、 そのレベルを平均値で表示しています。

#### 2. ビット誤り率: BER

一定期間内に伝送したビット数のうち、何ビットの誤りが発生したかをビット誤り率BER (Bit Error Rate) として表示しています。地上デジタル放送では、リードソロモン (RS) 符号 (外符号) と畳み込み符号 (内符号) により二重の誤り訂正を行っており、内符号訂正後のBERが  $2\times10-4$ 以下であれば画質劣化がほとんど検知できない良好受信となります。

#### 3. 等価CN比

地上デジタル放送波は、多数の搬送波により構成されており、各搬送波の誤りビット数がわかれば、帯域全体のビット誤り率:BERを求めることができます。

マルチパスがない場合の地上デジタル放送チャンネル内における振幅周波数特性波形は、図 1 に示すように平坦な波形となり、搬送波とノイズのレベル比:CN比が求められ、図 1 に示すCN比とビット誤り率(内符号訂正後)の関係カーブにより、CN比からビット誤り率BERを求めることができます。




図1 マルチパスの影響のない振幅周波数特性波形とCN比-BER関係カーブ

一方、マルチパスが加わった場合には、図2のように振幅周波数特性波形にリップルが生じます。マルチパスがある場合のCN比は、CN比-BER関係カーブから各搬送波の誤りビット数の累計値を求め、マルチパスがない場合の誤りビット数と等しいCN比に置き換えて等価CN比として表し、受信障害の予測調査で使用します。




図2 マルチパスの影響を受けた振幅周波数特性波形

# 受信状況調査結果表 (地上デジタル放送)

測定日 頁 1/2 4年 3月10日

調査	調査	NI I I I I	受信局名 (東京スカイツリー局) 県域局   NHK NHK 日本 TBS フジテレビテレビ M X 千葉							備考	
地点	項目	NHK 総合	NHK 教 育	ローチンビ	TBS テレビ	ノ ン テレビ	朝 日	東京		ナー楽	アンテナ高
>U.M.	7,0	27ch	26ch	25ch	22ch	21ch	24ch	23ch	16ch	30ch	(m) など
	端子電圧	68. 5	64. 9	65. 3	68. 9	68. 7	68. 5	68. 0	46. 4	65. 3	
	画像評価	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	BER	0. 0E+0	0. 0E+0	0. 0E+0	0. 0E+0	0. 0E+0	0. 0E+0	0. 0E+0	0. 0E+0	0. 0E+0	10 m
	品質評価	A	A	A	A	A	A	A	A	А	
	端子電圧	74. 6	70.9	71.4	74.9	73.8	74. 9	74.8	51.6		
0	画像評価	0	0	0	0	0	0	0	0		JJ
2	BER	0. 0E+0	0. 0E+0	0. 0E+0	0. 0E+0	0. 0E+0	0. 0E+0	0. 0E+0	0. 0E+0		"
	品質評価	A	A	A	A	A	A	А	Α		
	端子電圧	74. 7	70. 1	70.4	70.9	70. 2	72.7	72. 1	49. 1		
0	画像評価	0	0	0	0	0	0	0	0		n
3	BER	0. 0E+0	0. 0E+0	0. 0E+0	0. 0E+0	0. 0E+0	0. 0E+0	0. 0E+0	0. 0E+0		
	品質評価	A	Α	Α	Α	Α	A	A	A		
	端子電圧	61.5	56. 1	56. 3	61.2	61.3	61.3	61.0	38. 9		
4	画像評価	0	0	0	0	0	0	0	0		IJ
4	BER	0. 0E+0	0. 0E+0	0. 0E+0	0. 0E+0	0. 0E+0	0.0E+0	0. 0E+0	0. 0E+0		"
	品質評価	A	A	A	A	A	A	A	A		
	端子電圧	63. 9	57.8	57. 4	59.0	58. 4	62.0	60.7	36. 1		
5	画像評価	0	0	0	0	0	0	0	0		IJ
υ	BER	0. 0E+0	0.0E+0	0. 0E+0	0. 0E+0	0. 0E+0	0.0E+0	0. 0E+0	0. 0E+0		"
	品質評価	A	Α	Α	Α	Α	A	A	A		
	端子電圧									46.8	
6	画像評価									0	IJ
U	BER									0. 0E+0	"
	品質評価									A	

参考事項

デジタル波の端子電圧 (受信レベル) は75Ω終端 値[dB(μV)]で表示。

画像評価は次の基準による評価です。

〇:正常に受信

△:ブロックノイズや画面フリーズあり

×:受信不能

品質評価は次の基準による評価です。

A:きわめて良好 :画像評価○で、BER≦1E-8 B:良好 : 画像評価○で、1E-8<BER<1E-5 C : おおむね良好 : 画像評価○で、1E-5≦BER≦2E-4

D:不良 : 画像評価 $\bigcirc$ ではあるがBER>2E-4、または画像評価 $\bigcirc$ E:受信不能 : 画像評価 $\times$ 

# 受信状況調査結果表 (地上デジタル放送)

測定日 頁 2/2 4年 3月10日

=m →	== -	受信局名(東京スカイツリー局) 県域局						県域局	/++: - <del>+</del> /			
調査	調査	NHK		日 本				テレビ			千 葉	備考
地点	項目	総合	教育	テレビ	テレビ	テレビ	朝日	東京	テレビ		テレビ	アンテナ高
		27ch	26ch	25ch	22ch	21ch	24ch	23ch	16ch		30ch	(m) など
	端子電圧										53.9	
7	画像評価										0	1 0 m
'	BER										0. 0E+0	1 0 III
	品質評価										A	
	端子電圧										61.3	
8	画像評価										0	IJ
0	BER										0.0E+0	"
	品質評価										A	
	端子電圧										54. 1	
	画像評価										0	
9	BER										0. 0E+0	"
	品質評価										A	
	端子電圧										37.8	
1.0	画像評価										0	
1 0	BER										1.5E-7	II
	品質評価										В	
	端子電圧											
	画像評価											
	BER											
	品質評価											
	端子電圧											
	画像評価											
	BER											
	品質評価											

参考事項

デジタル波の端子電圧 (受信レベル) は75Ω終端 値[dB(μV)]で表示。

画像評価は次の基準による評価です。

〇:正常に受信

△:ブロックノイズや画面フリーズあり

×:受信不能

品質評価は次の基準による評価です。


A:きわめて良好 :画像評価○で、BER≦1E-8 B:良好 : 画像評価○で、1E-8<BER<1E-5 C : おおむね良好 : 画像評価○で、1E-5≦BER≦2E-4

D:不良 : 画像評価○ではあるがBER>2E-4、または画像評価△ E:受信不能 : 画像評価×

測定日 令和 4年 3月10日

| 頁 | 1 / 10


調査地点: 1(東京スカイツリー、千葉テレビ)



測定日 令和 4年 3月10日

頁 2 / 10


調査地点: 2(東京スカイツリー)



測定日 令和 4年 3月10日

頁 3 / 10


調査地点: 3(東京スカイツリー)



測定日 令和 4年 3月10日

頁 4 / 10


調査地点: 4(東京スカイツリー)



測定日 令和 4年 3月10日 頁


5 / 10

調査地点: 5(東京スカイツリー)




測定日 令和 4年 3月10日 頁 6 / 10

調査地点: 6(千葉テレビ)




測定日 令和 4年 3月10日 頁 7 / 10

調査地点: 7(千葉テレビ)




測定日 令和 4年 3月10日 頁 8 / 10

調査地点: 8(千葉テレビ)




測定日 令和 4年 3月10日 頁 9 / 10


調査地点: 9(千葉テレビ)




測定日 令和 4年 3月10日 頁 10 / 10


調査地点: 10 (千葉テレビ)














## 調査地点 : 1 (東京スカイツリー局、千葉テレビ局)



## 調査地点 : 2 (東京スカイツリー局)



調査地点 : 3 (東京スカイツリー局)



調査地点 : 4 (東京スカイツリー局)




## 調査地点 : 5 (東京スカイツリー局)



## 千葉テレビ (千葉テレビ局)



## 調査風景



Service Control of the Control of th		
	•••••	